

Instructions d'inspection pour les griffes Distel avec sangles de confort

Cher utilisateur de griffes Distel,

Parfois, des erreurs sont survenues dans le montage de la bande de 25 mm sous le pic d'escalade dans la dernière série de notre production. Nous vous prions de bien vouloir vérifier vos griffes avec des sangles de confort.

Dans le cas de pics mal montés, la bande de 25 mm s'assied obliquement ou légèrement obliquement sous le pic (Figure 1) et empêche ainsi une application plane du pic sur l'arbre. Ce montage incorrect peut réduire la durée de vie de l'arbre et/ou des vis. Veuillez vérifier que le ruban est exactement à angle droit sous le pic et qu'il n'y a pas d'espace entre le pic et l'arbre (Figure 2).

Si le ruban est correctement monté sous le mandrin, vous n'avez rien à faire.



Figure 1



Figure 2

Une installation défectueuse est facile à réparer, procédez comme suit:

Desserrez d'abord légèrement les deux vis du pic de 1/4 à 1/2 tour. Utilisez une clé Torx de taille 45 pour positionner le ruban de 25 mm sous le pic de manière à former un angle droit par rapport au pic. Resserrez ensuite les vis dans l'ordre en haut et en bas. S'assurer que la bande de 25 mm est correctement positionnée dans l'évidement du pic. Veillez également à ce que la bande inférieure ne soit pas coincée sous le pic et que la bande intérieure ne soit pas coincée sous la tête fraisée de la vis inférieure. Si disponible, utiliser une clé dynamométrique avec un réglage de 30 Nm pour le montage final.



Figure 1

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé.

Nous vous souhaitons de continuer à grimper et à travailler en toute sécurité,

Ulrich Distel, Martin Burkhard